腐食した空調機内部の銅チューブを観察した写真を**図7－2**に示します。写真中、「天」はチューブの上側を、「地」はチューブの下側を示します。内部は銅チューブの下側に緑青が多く発生しており、酸洗浄すると銅チューブに孔食が観察されました。



図7－1　システム系統図（耐食性材料）



図7－2　銅チューブ内の写真