

加圧力モニター装置

サーボガンの加圧力をグラフィックに表示



モニター装置

- サーボガンの加圧コントロールをグラフィックに表示可能
- 溶接中の加圧変化も確認可能
- 加圧センサーはプローブタイプと接触タイプ
- 既存のガンに改造可能
- データをSDカードにメモリー可能(オプション)
- 入力電源は100V



表示例



加圧センサー例



サーボ・モータ



ポータブルガン



定置式スポット