

受託加工案内

● 乾燥：真空マイクロ波乾燥機



● 殺菌：気流式殺菌機 (3秒)



● 充填：充填機 (スティック/三方ボトル/オーガ式)



● 粉碎：気流式粉碎機 (16℃以下)



● 打錠：ロータリー式打錠機



● 造粒：攪拌造粒機

