


溶接棒乾燥機

5kg用ポータブル保温乾燥機
(80~320℃無段調節式)
H-100V/H-220V
10kg用ポータブル保温乾燥機
(100~400℃無段調節式)
S-100V



HSN-50



■仕様

項目	棒長 mm	棒容量 kg	電気容量 W	径×全高 mm	重量 kg	備考
モデル						
H-100V/H-220V	450	5	350	180φ×600H	3	縦型
S-100V	450	10	1000	230φ×635H	6	縦型50mm 引上げ台付

■商品

コードNo.	商品名
0805	溶接棒乾燥機 5kg 100V
0810	溶接棒乾燥機 10kg 100V
0825	溶接棒乾燥機 5kg 200V

■仕様

項目	乾燥量 kg	最高使用温度 ℃	棚数 段×列	最大消費電力 kW	電源電圧
モデル					
HSN-50	50	400	3×1	2.7	AC3相200V

温度調節器	最大溶融棒長さ mm	攪拌ファン	温度計	移動車輪
電子式	550	無	有	無

■商品

コードNo.	商品名	外形寸法(W×D×H)mm	本体質量 kg
0835	溶接棒乾燥機 50kg 200V	400×680×685	70

塩ビ溶接機

W-47型
HOT-JETW-47-A型
HOT-JET

■仕様

項目	電源・電圧 V	周波数 Hz	最大電力 W	ブロー電流 A	出力電圧 V	ガン出力
モデル						
W-47型 HOT-JET	100	50/60	700	2	0~100	100V/700W
W-47-A型 HOT-JET	AC100	50/60共用	800	—	—	—

項目	温度調整範囲	風量 l/min	風圧 kg/cm ²	本体質量 kg	ケース寸法 mm
モデル					
W-47型 HOT-JET	0~350℃無段階	55~65	0.17~0.2	10	240×300×170
W-47-A型 HOT-JET	0~400℃	80	0.2~0.3	12	—

■商品

コードNo.	商品名
1052	塩ビ溶接機

参考目盛温度

W-47型 HOT-JET 常温20℃、ノズル先端7mm、表面温度計測定 3~90℃,5~160℃,7~250℃,9~310℃,11~350℃

W-47-A型 HOT-JET 常温20℃、ノズル先端7mm、表面温度計測定 3~90℃,5~160℃,7~250℃,9~310℃,11~400℃

■塩ビ溶接は目盛7~8が最適です。

Warning 注意



全てのガン本体筒は高温になります。絶対に手をふれたり周辺に引火性のものを放置しないようにして下さい。又、作業休止の時は必ずガン置台にガン本体筒を置いて下さい。
エアーホースはW-47-A型では最長5メートル以内の使用を厳守して下さい。